

Mac用 Bulk Pet ドライバーの設定方法

OSバージョンが Tahoe(26)の Mac で「Bulk Pet」を使用する為には、以下の手順が必要になります。

1. Bulk Pet 対応ドライバーをインストールする(Mac)


SOUND WARRIOR WEB サイトより、Mac用 Bulk Pet 対応ドライバーをダウンロードしてください。

https://soundwarrior.jp/wp-content/uploads/2026/03/Driver_Mac_BulkPet_v1_0_5.zip

2. SICAudio.pkg を実行する

1


Mac にインストールした「Driver_Mac_BulkPet_v1_0_5」を開き、SICAudio.pkg を実行してください。



The image shows two screenshots of a Mac file browser. The top screenshot shows a folder named 'Driver_Mac_BulkPet_v1_0_5' containing two files: 'Driver_Mac_BulkPet_v1_0_5.pkg' and 'Driver_Mac_BulkPet_v1_0_5.dmg'. The bottom screenshot shows the 'SICAudio.pkg' installer file selected, with a blue 'インストール' (Install) button visible.

2

表示されるメッセージに沿って「Rosetta」をインストールしてください。



The image shows a dialog box titled 'SIC USB Audio のインストール' (SIC USB Audio Installation). The main message asks: '“SIC USB Audio” をインストールするには、Rosettaをインストールする必要があります。今すぐインストールしますか?' (To install "SIC USB Audio", you need to install Rosetta. Do you want to install it now?). Below this, there is a detailed explanation of Rosetta and its requirements. At the bottom, there are two buttons: '今はしない' (Not now) and 'インストール' (Install).

SOUNDWARRIOR


3

パスワードを入力してください。



4




「SIC USB Audio」をインストールしてください。



5

表示されるメッセージに沿って再度パスワードを入力してください。


その後、インストールが開始します。



SOUNDWARRIOR


6

「拡張機能がブロックされました」と表示されるので、有効にするため「システム設定を開く」と選択してください。




7

「システム設定」-「プライバシーとセキュリティ」を開きます。
「セキュリティ」の「システム拡張機能を有効にする」を選択します。






8

パスワードを入力してください。



「システム拡張機能を有効にするには、復旧用環境でセキュリティ設定を変更してください。」と表示された場合、一度システムを終了してセキュリティ設定を変更する必要があります。

→“3.セキュリティ設定を変更する”の手順に沿って設定変更を行ってください。



SOUNDWARRIOR

3.セキュリティ設定を変更する

1

Mac の電源ボタンを押し続けます。
Apple ロゴ「起動オプションを表示するには
押し続けてください…」
Apple ロゴ「起動オプションを表示中…」
とメッセージが表示されるので、引き続き電
源ボタンを押し続けます。


2

「Macintosh HD」アイコンと「 オプション」
アイコンが表示されます。




3

「オプション」アイコンを選択すると
「続ける」が表示されるので選択してくださ
い。



4

画面上部のメニュー>ユーティリティ>起動
セキュリティユーティリティを選択します。
続けて「起動セキュリティユーティリティ」
>
「セキュリティポリシー」を選択します。




SOUNDWARRIOR

5

「Macintosh HD のセキュリティポリシー」で「低セキュリティ」を選択します。

また、「確認済みの開発元から提供されたカーネル機能拡張のユーザ管理を許可」にチェックを入れてください。

「カーネル機能拡張と自動ソフトウェアアップデートのリモート管理を許可」への**チェックは不要**です。



6


画面上部の Apple ロゴ> 再起動を選択してください。

4. 拡張機能を有効にする

1

「システム設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「セキュリティ」

「開発元「Interface Co.,Ltd.(JP)」のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました。」というメッセージの下に表示される「許可」を選択し、パスワードを入力してください。



2

[再起動] をクリックし、Mac を再起動します。